




Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1			Rubber bearing sleeve	Tuleja gumowa łożyska	Резиновая втулка подшипника
2			Bearing 607ZZ	Łożysko kulkowe 607ZZ	Подшипник шариковый 607ZZ
3	YTMS19WS		Rotor	Wirnik silnika	Якорь электродвигателя
4			Checking ring	Pierścień zabezpieczający	Стопорное кольцо
5			Screw	Śruba	Винт
6			Bearing 608ZZ	Łożysko kulkowe 608ZZ	Подшипник шариковый 608ZZ
7	YTMS18PR		Stop pin	Przycisk blokady	Кнопка фиксатора
8			Spring	Sprężyna	Пружина
9			Gear box	Obudowa reduktora	Корпус редуктора
10			Screw	Śruba	Винт
11			Checking ring	Pierścień zabezpieczający	Стопорное кольцо
12	YTMS18TS		Bearing	Tuleja ślizgowa	Подшипник скольжения
13			Wave washer	Podkładka	Шайба
14	YTMS18KZ		Big gear	Koło zębate duże	Шестерня большая
15	YTMS18PR		Bearing cap		
16			Bearing 6201ZZ	Łożysko kulkowe 6201ZZ	Подшипник шариковый 6201ZZ
17			Front cap		
18			Washer	Podkładka	Шайба
19			Spring washer	Podkładka sprężynowa	Пружинная шайба
20			Screw	Śruba	Винт
21			Shield cover		
22			Screw	Śruba	Винт
23	YTMS19OT		Shield	Ośłona tarczy	Кожух защитный
24	YTMS19OW		Left handle	Lewa część uchwytu	Левая половина рукоятки
25			Right handle	Prawa część uchwytu	Правая половина рукоятки
26			Cable clamp	Opaska kablowa	Кабельный зажим
27			Screw	Śruba	Винт
28	YTMS19KP		Capacitor	Kondensator	Конденсатор
29	YTMS19WL		Switch	Włącznik	Выключатель
30			Screw	Śruba	Винт
31	YYPZE001		Cable & plug	Przewód zasilający	Питательный шнур
32			Cable sleeve	Ośłona przewodu	Оплетка питательного шнура
33			Brush cap (R)		
34			Brush cap (L)		
35			Carbon brush spring	Sprężyna szczotki węglowej	Пружина угольной щетки
36			Name plant		
37			Screw	Śruba	Винт
38	YTMS19SZ		Carbon brush	Szczotka węglowa	Угольная щетка
39	YTMS19SC		Carbon brush holder	Szczotkotrzymacz	Щеткодержатель
40			Roller	Baryłka	Ролик
41	YTMS19OS		Housing	Obudowa silnika	Корпус электродвигателя
42	YTMS19SS		Stator	Stojan silnika	Статор электродвигателя
43			Screw	Śruba	Винт
44	YYRCS001		Front handle	Uchwyt dodatkowy	Дополнительная рукоятка
45	YTMS18KZ		Small gear	Koło zębate małe	Шестерня малая
46			Spring washer	Podkładka sprężynowa	Пружинная шайба
47			Nut	Nakrętka	Гайка
48			Screw	Śruba	Винт
49			Fan guard	Ośłona wentylatora	Ограждение вентилятора
50	YYKLN001		Woodruff key	Klin wrzeciona (wpust czółenkowy)	Шпонка сегментная полукруглая
51			Spindle	Oś wrzeciona	Вал шпинделя
52	YYPTS001		Inner flange	Podkładka tarczy	Опорный фланец диска
53			Grind wheel (Accessory)		
54	YYNTS001		Outside flange	Nakrętka tarczy	Прижимная гайка диска