

PROFIX[®]

www.profix.com.pl

PL

STRUG ELEKTRYCZNY

GB


ELECTRIC PLANE

RU

ЭЛЕКТРОРУБАНОК

TRYTON
ELEKTRONARZĘDZIA

TM00412



Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1			Tapping screw	Śruba	Винт самонарезающий
2			Protection cover	Ośłona szczotek węglowych	Крышка угольных щеток
3	YTM412OS		Right housing	Prawa część obudowy	Правая половина корпуса
4	YTM412KP		Capacitor	Kondensator	Конденсатор
5			Inductance	Cewka indukcyjna	Индукционная катушка
6	YTM412WL		Switch	Włącznik	Включатель
7	YYPZE001		Cable & plug	Przewód zasilający	Питательный шнур
8			Cable sleeve	Ośłona przewodu	Оплетка питательного шнура
9			Cable clamp	Opaska kablowa	Кабельный зажим
10			Soft Grip cover	Nakładka na uchwyt	Накладка на рукоятку
11			Handle cover	Pokrywa uchwytu	Крышка рукоятки
12			Tapping screw	Śruba	Винт самонарезающий
13	YTM412SS		Stator	Stojan silnika	Статор электродвигателя
14			Bearing 626ZZ	Łożysko kulkowe 626ZZ	Шарикоподшипник 626ZZ
15			Tapping screw	Śruba	Винт самонарезающий
16			Fan guide	Przesłona strugi powietrza	Диафрагма воздушного потока
17	YTM412SL		Rear base	Stopa nieruchoma (ślizgowa)	Основание неподвижное
18	YTM412WS		Rotor	Wirnik silnika	Якорь электродвигателя
19			Bearing 608ZZ	Łożysko kulkowe 608ZZ	Шарикоподшипник 608ZZ
20	YTM412WN		Blade shaft	Wałek noży	Ножевой барабан
21			Bearing 6000ZZ	Łożysko kulkowe 6000ZZ	Шарикоподшипник 6000ZZ
22			Bearing flange (2)	Kołnierz łożyska (2)	Фланец подшипника (2)
23			Small wheel	Koło pasowe małe	Шкив ведущий
24	YTM412PZ		Belt	Pasek klinowy	Клиновой ремень
25			Belt cover	Pokrywa przekładni	Крышка редуктора
26			Rating plate	Tabliczka znamionowa	Фирменная наклейка
27			Tapping screw	Śruba	Винт самонарезающий
28			Nut	Nakrętka	Гайка
29			Tapping screw	Śruba	Винт
30			Big wheel	Koło pasowe duże	Шкив ведомый
31			Bearing flange (1)	Kołnierz łożyska (1)	Фланец подшипника (1)
32	YTM412OS		Left housing	Lewa część obudowy	Левая половина корпуса
33	YTM412NS		Blade	Nóż struga	Нож
34			Blade base	Podkład noża	Основание ножа
35			Blade press plate	Klin napinający	Прижимной клин
36			Screw	Śruba	Винт
37	YTM412ST		Hex bolt	Wkręt HEX bez łba	Винт без головки
38			Screw	Śruba	Винт
39			Adjustable base	Podstawa regulowana	Опора регулируемая
40			Rod	Drażek	Шток
41			Support	Wspornik	Суппорт
42			Spring	Sprężyna	Пружина
43			Nut	Nakrętka	Гайка
44			Plastic screw	Śruba z plastikowym łbem	Винт с пластиковой головкой
45	YTM412SZ		Carbon brush	Szczotka węglowa	Угольная щетка
46	YTM412SC		Carbon brush holder	Szczotkotrzymacz	Щеткодержатель
47			Copper cover	Tuleja miedziana	Медная крышка
48			Steel ball	Kulka stalowa	Стальной шарик
49			Spring	Sprężyna	Пружина
50			Hand wheel base	Pokrętko gałki	Основание ручки
51			Tapping screw	Śruba	Винт
52			Adjustable knob	Gałka regulowana	Ручка регулировки глубины строгания