




Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1			Rubber bearing sleeve	Tuleja gumowa łożyska	
2			Bearing 607ZZ	Łożysko kulkowe 607ZZ	Подшипник шариковый 607ZZ
3	YTMS18WS		Rotor	Wirnik silnika	Якорь электродвигателя
4			Checking ring	Pierścień zabezpieczający	Стопорное кольцо
5			Screw	Śruba	Винт
6			Bearing 608ZZ	Łożysko kulkowe 608ZZ	Подшипник шариковый 608ZZ
7	YTMS18PR		Stop pin	Przycisk blokady	Кнопка блокировки
8			Spring	Sprężyna	Пружина
9			Gear box	Obudowa reduktora	Корпус редуктора
10			Screw	Śruba	Винт
11			Checking ring	Pierścień zabezpieczający	Стопорное кольцо
12	YTMS18TS		Bearing	Tuleja ślizgowa	Подшипник скольжения
13			Wave washer	Podkładka	Шайба
14	YTMS18KZ		Big gear	Koło zębate duże	Шестерня большая
15	YTMS18PR		Screw	Śruba	Винт
16			Bearing cap	Podkładka łożyska	Шайба подшипника
17			Bearing 6201ZZ	Łożysko kulkowe 6201ZZ	Подшипник шариковый 6201ZZ
18			Front cap		
19			Washer	Podkładka	Шайба
20			Spring washer	Podkładka sprężynowa	Пружинная шайба
21			Screw	Śruba	Винт
22	YTMS19OT		Shield cover		
23			Screw	Śruba	Винт
24			Shield	Ośłona tarczy	Защитный кожух
25			Roller	Baryłka	Ролик
26	YTMS18OS		Back cap		
27			Housing	Obudowa silnika	Корпус электродвигателя
28	YYRCS001		Front handle	Uchwyt dodatkowy	Дополнительная рукоятка
29	YTMS18KZ		Small gear	Koło zębate małe	Шестерня малая
30			Spring washer	Podkładka sprężynowa	Пружинная шайба
31			Nut		
32	YTMS18SS		Stator	Stojan silnika	Статор электродвигателя
33			Screw	Śruba	Винт
34			Fan guard	Pierścień ochronny	Сепаратор
35			Cable clamp	Opaska kablowa	Кабельный зажим
36			Screw	Śruba	Винт
37	YVMS67SC		Carbon brush holder	Szczotkotrzymacz	Щеткодержатель
38	YYVU04SZ		Carbon brush	Szczotka węglowa	Угольная щетка
39			Screw	Śruba	Винт
40			Data plate		
41			Switch draw bar	Cięgno włącznika	Тяга выключателя
42			Switch button	Przycisk włącznika	Кнопка выключателя
43	YYWLS001		Switch	Włącznik	Выключатель
44	YTMS19KP		Capacitor	Kondensator	Конденсатор
45			Spring	Sprężyna	Пружина
46	YYPZE001		Cable & plug	Przewód zasilający	Питательный шнур
47			Cable sleeve	Ośłona przewodu	Оплетка питательного шнура
48	YYKLN001		Woodruff key	Klin wrzeciona (wpust czółenkowy)	Шпонка сегментная полукруглая
49			Output spindle	Wrzeciono	Шпиндель
50	YYPTS001		Inner flange	Podkładka tarczy	Опорный фланец диска
51	YYNTS001		Outside flange	Nakrętka tarczy	Прижимная гайка диска