




Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1			Rubber bearing sleeve 607	Gumowa tuleja łożyska 607	Резиновая втулка под-ника
2			Bearing 607 ZZ	Łożysko kulkowe 607 ZZ	Шарикоподшипник 607 ZZ
3	YVMS67WS		Rotor	Wirnik silnika	Якорь электродвигателя
4			Checking ring	Pierścień zabezpieczający	Стопорное кольцо
5			Screw	Śruba	Винт
6			Bearing 608 ZZ	Łożysko kulkowe 608 ZZ	Шарикоподшипник 608 ZZ
7	YVMS67PR		Stop pin	Przycisk blokady	Кнопка блокировки
8			Spring	Sprężyna	Пружина
9			Gear box	Obudowa przekładni	Корпус редуктора
10			Screw	Śruba	Винт
11			Checking ring	Pierścień zabezpieczający	Стопорное кольцо
12	YVMS67LI		Needle bearing HK0810	Łożysko igelkowe HK0810	Игольчатый подшипник HK0810
13	YVMS67PR		Wave washer	Podkładka	Шайба
14			Big gear	Koło zębate duże	Шестерня большая
15			Screw	Śruba	Винт
16			Bearing cap	Podkładka łożyska	Шайба подшипника
17			Bearing 6201ZZ	Łożysko kulkowe 6201ZZ	Шарикоподшипник 6201ZZ
18			Front cover	Pokrywa obudowy przekładni	Крышка редуктора
19			Flat washer 4	Podkładka płaska	Плоская шайба
20			Spring washer 4	Podkładka sprężynowa	Пружинная шайба
21			Screw	Śruba	Винт
22	YVMS67OT		Pressured board	Podkładka dociskowa osłony	Прижимная шайба
23			Screw	Śruba	Винт
24			Shield	Ośłona tarczy	Кожух защитный диска
25			Roller	Baryłka	Ролик
26	YVMS67OS		Rear cover	Tylna osłona obudowy silnika	Задняя крышка корпуса
27			Housing	Obudowa silnika	Корпус электродвигателя
28	YYRCS001		Auxiliary handle	Uchwyt dodatkowy	Дополнительная рукоятка
29			Small gear	Koło zębate małe	Шестерня малая
30			Spring washer	Podkładka sprężynowa	Пружинная шайба
31			Fixing nut M6	Nakrętka wirnika silnika	Гайка якоря электродвиг.
32	YVMS67SS		Stator	Stojan silnika	Статор электродвигателя
33			Screw ST4.2×60F	Wkręt samogwintujący	Саморез
34			Fan guide	Przesłona strugi powietrza	Диафрагма воздушного потока
35			Cable clamp	Opaska kablowa	Кабельный зажим
36			Screw ST4.2×14F	Wkręt samogwintujący	Саморез
37	YVMS67SC		Carbon brush holder	Szczotkotrzymacz	Щеткодержатель
38	YYVU04SZ		Carbon brush	Szczotka węglowa	Угольная щетка
39			Screw ST4×10	Wkręt samogwintujący	Саморез
40			Rating label	Tabliczka znamionowa	Идентификационная табличка
41			Switch draw bar	Cięgno włącznika	Тяга выключателя
42			Switch button	Przycisk włącznika	Кнопка выключателя
43	YYWLS001		Switch	Włącznik	Выключатель
44			Capacitor 0.22μF	Kondensator 0.22μF	Конденсатор 0.22μF
45			Spring	Sprężyna	Пружина
46	YYPZE001		Power cord with plug 2×0.75mm ² (length 200 cm)	Przewód zasilający z wtyczką 2×0.75mm ² (długość 200 cm)	Сетевой шнур с вилкой 2×0.75мм ² (длина 200 см)
47			Cable sleeve	Ośłona przewodu	Оплетка питающего шнура
48	YYKLN001		Woodruff key 3×3×Ø10	Klin, wpust czułekowy	Шпонка полукруглая
49			Output spindle	Wrzeciono	Шпиндель
50	YYPTS001		Inner flange	Podkładka tarczy	Опорный фланец диска
51	YYNTS001		Outside flange	Nakrętka mocująca tarczę	Прижимная гайка диска